

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**19.1.2022**

Tarkastuspaikka A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3  
01510 Vantaa

Tarkastaja Arto Savenius Puhelin

Ajoneuvo Audi A7 Sportback Viistoperä (AB) 4ov 2995cm3 A  
Valmistenumero WAUZZZF24KN008308 Käyttöönottopäivä 15.6.2018  
Matkamittarilukema 43896 km Käyttövoima Bensiini

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto Seuraava katsastus 19.1.2024 mennessä.  
Seuraavaan tarkastushuoltoon 1700km/ 6/2022.  
Seuraavaan öljynvaihtohuoltoon 11300km/ 11/2022.  
Paikkapullo 5/2023.

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Valmistenumero
- 1.3 Valmistajan kilpi
- 1.4 Rekisterimerkinnät
- 1.5 Rekisterikilvet
- 1.6 Huolto

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori
- 2.2 Moottorin käynti
- 2.3 Käynnistyvyys
- 2.4 Latausjärjestelmä
- Latausjännite  V
- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys  °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus
- 3.2 Dieselmootorin savutusmittaus
- 3.3 OBD-mittaus

**OBD-järjestelmän tarkastus**

- MIL valo  Pois päältä
- Osajärjestelmätestit  7 / 7
- Vikakoodien määrä  0

 Käytetty mittalaite  OBD5

**4. Jarrujärjestelmät**

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
- |                  | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|------------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut Etuakseli | 2.4   | 2.5   | 4   | 30 %     |
| Taka-akseli      | 2.7   | 2.7   | 0   | 30 %     |

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti
- |                      | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|----------------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut Seisontajarru | 2.5   | 2.5   | 0   | 70 %     |

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä
- 4.6 Jarruneste
- Jarrunesteen kiehumispiste  °C

- 4.7 Jarrupalojen kunto
- 4.8 Jarrulevyt

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto 1
- 6.2 Taka-akselisto 1
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	32	32	0 %
Taka-akseli	27	27	0 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet 2

Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm,  
tarkkaile renkaita, ,

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.7	2.7	
Takana	2.7	2.7	

Renkaan urasyvyys (mm) Kitkarenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	7.5	7	
Takana	6.5	6.5	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.5	3.5	
Takana	4.5	5	

**7. Ohjaukset**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1
- 7.2 Ohjaukslaitteiston muut osat 1

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto 1
- 8.2 Runko 1
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori 1
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1
- 8.6 Alustan yleiskunto 1
- 8.7 Alustan suojauksen kunto 1

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1
- 9.2 Lähivalo 1
- 9.3 Kaukovalo 1
- 9.4 Etuseisontavalot 1
- 9.5 Suuntavalot 1
- 9.6 Takaseisontavalot 1
- 9.7 Jarruvalot 1
- 9.8 Rekisterikilven valo 1
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1
- 9.11 Lisävalot 1
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1
- 9.14 Akku ja johtimet 1

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus 1
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1
- 10.4 Peilit 1
- 10.5 Muut ikkunat 1
- 10.6 Sisätilat 1
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1
- 10.9 Nopeusmittari 1
- 10.10 Muut mittarit 1

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio 1
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.