

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	21.06.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Jaguar Jaguar E-PACE Farmari (AC) 5ov 1999cm3 A		
Valmistenumero	SADFB2DN5K1Z69364	Käyttöönottopäivä	28.06.2019
Matkamittarin lukema	28913km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,6	2,6	0	30 %	Etuakseli	70,0	70,0	0	0 %
Taka-akseli	2,2	2,3	4	30 %	Taka-akseli	75,0	75,0	0	0 %
Seisontajarru	1,7	1,9	11	70 %	Urasyvyys (mm)				
							Vasen	Oikea	
					Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
					Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5
	Taka-akseli	2,4	2,4
Talvirengas (kitka)	Etuakseli		
	Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|-----|---|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | ☐ | 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | ☐ |
| 1.2 | Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta | | | 1.6 | Rekisterikilpi | 1 | ☐ |
| | 26.05.2025 | | | 1.7 | Huolto | 2 | ☐ |
| 1.3 | Valmistenumero | 1 | ☐ | | Määräaikaishuolto, Huollon aika, 1150km. Öljy minimissä!!! | | |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | 1 | ☐ | 1.8 | Huollon ajankohta | | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------------------|-----|----------------------------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | ☐ | 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 2.2 | Käynti | 1 | ☐ | 2.5 | Latausjännite | | |
| | | | | | 14,4 V | | |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | ☐ | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | ☐ |
| | | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys | | |
| | | | | | - 40 °C | | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------|---|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | | 3.2 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | | |
| | | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | 1 | ☐ |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru | 1 | ☐ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.6 Jarruneste | 1 | ☐ |
| 4.3 Seisontajarru | 1 | ☐ | 4.7 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 236 °C | | |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.8 Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| | | | 4.9 Jarrulevy | 1 | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | 1 | ☐ | 5.3 Veto- ja nivelakselit | 1 | ☐ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | 1 | ☐ | 5.4 Vetopyörästön kunto | | |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 6.1 Etuakselisto | 1 | ☐ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus | 1 | ☐ |
| 6.2 Taka-akselisto | 1 | ☐ | 6.4 Renkaat ja vanteet | 2 | ☐ |
- Paikkauspullo, Vanhentuu (__. __. 20__), 6/23**

7. Ohjauslaitteet

- | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | 1 | ☐ | 7.2 Ohjausvaihte | 1 | ☐ |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|

8. Alusta ja kori

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 8.1 Kori | 1 | ☐ | 8.4 Pakoputkisto | 1 | ☐ |
| 8.2 Runko | | | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | 1 | ☐ |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | 1 | ☐ | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | ☐ |
| | | | 8.7 Alustan suojaus | 1 | ☐ |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo | 1 | ☐ | 9.8 Rekisterikilven valo | 1 | ☐ |
| 9.2 Lähivalo | 1 | ☐ | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | 1 | ☐ |
| 9.3 Kaukovalo | 1 | ☐ | 9.10 Hätävilkut | 1 | ☐ |
| 9.4 Etuvalo | 1 | ☐ | 9.11 Lisävalot | 1 | ☐ |
| 9.5 Suuntavalot | 1 | ☐ | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | 1 | ☐ |
| 9.6 Takavalot | 1 | ☐ | 9.13 Äänimerkinantolaite | 1 | ☐ |
| 9.7 Jarruvalo | 1 | ☐ | 9.14 Akku ja johtimet | 1 | ☐ |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit	1	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	3	☐
11.2	Kytkenälaitteet			Varoituskolmio, Puuttuu			
				11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.