

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**6.10.2021**

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14 33400 TAMPERE
Tarkastaja	Janne Salo	Puhelin	075-323 2222

Ajoneuvo	Skoda	OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1598cm3 A
Valmistenumero	TMBJG7NE0H0147766	Käyttöönottopäivä 27.6.2017
Matkamittarilukema	69446 km	Käyttövoima Dieselöljy

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

 Katsastettu 26.6.2020. Seuraava katsastus 27.6.2022 mennessä.  
 Huoltotositteen mukaan huollettu 28.1.2021. Seuraava tarkastushuolto  
 ajotietokoneen mukaan 20600km / 114 vrk. Seuraava öljyhuolto 20600km /  
 479 vrk.

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- |     |                    |                                  |                          |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistajan kilpi  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterikilvet    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Huolto             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |     |                                  |                                   |                          |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori                         | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Moottorin käynti                 | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys                    | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 | Latausjärjestelmä                | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/> |
|     | Latausjännite                    | <input type="text" value="14.6"/> | V                        |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä             | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/> |
|     | Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys | <input type="text" value="-44"/>  | °C                       |

**3. Ympäristöhaitat**

- |     |                                |                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus     | <input type="checkbox"/>         |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | <input type="checkbox"/>         |
| 3.3 | OBD-mittaus                    | <input checked="" type="radio"/> |

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 8 / 8
- Vikakoodien määrä 0

 Käytetty mittalaite OBD05
**4. Jarrujärjestelmät**

- |        |                                 |                                  |                          |     |          |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 4.1    | Käyttöjarrujärjestelmän osat    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
| 4.2    | Käyttöjarrun dynamometritesti   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
|        |                                 | Vasen                            | Oikea                    | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli                       | 2.2                              | 2.2                      | 0   | 30 %     |
|        | Taka-akseli                     | 2                                | 2.1                      | 5   | 30 %     |
| 4.3    | Seisontajarrujärjestelmän osat  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
| 4.4    | Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
|        |                                 | Vasen                            | Oikea                    | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru                   | 1.4                              | 1.4                      | 0   | 70 %     |
| 4.5    | Ajonvakautusjärjestelmä         | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
| 4.6    | Jarruneste                      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
|        | Jarrunesteen kiehumispiste      | <input type="text" value="210"/> | °C                       |     |          |
| 4.7    | Jarrupalojen kunto              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |
| 4.8    | Jarrulevyt                      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |     |          |

**5. Voimansiirtolaitteet**

- |     |                       |                                  |                          |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	65	61	6 %
Taka-akseli	66	65	2 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.5	2.5	2.8
Takana	2.5	2.4	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	5	5	
Takana	6	6	

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	7	7	
Takana	7	7	

**7. Ohjauslaitteet**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojausten kunto

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Takaseisontavalot
- 9.7 Jarruvalot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat
- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.