

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	16.08.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Audi A3 Limousine Sedan (AA) 4ov 1498cm3 A		
Valmistenumero	WAUZZZ8V0J1085352	Käyttöönottopäivä	21.08.2018
Matkamittarin lukema	92527km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon 27500km / 542 päivää. - Seuraavaan öljynvaihtoon 23700km / 542 päivää.

OBD-järjestelmän tarkastus		Käyttöjarrut		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli		2,8	2,7	4	30 %
Osajärjestelmätestit	0 / 0	Taka-akseli		2,2	2,2	0	30 %
Vikakoodien määrä	0	Iskunvaimentimet		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
		Etuakseli		57,0	57,0	0	99 %
		Taka-akseli		52,0	52,0	0	99 %
Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0	Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5
	Taka-akseli	4,0	4,0		Taka-akseli	2,5	2,5
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli		
	Taka-akseli	7,0	7,0		Taka-akseli		
Vararengas		3,0	3,0	Vararengas			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	☒	1.5 Rekisterimerkinnot	☒
1.2 Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 21.08.2025		1.6 Rekisterikilpi	☒
1.3 Valmistenumero	☒	1.7 Huolto	☒
1.4 Valmistajan kilpi	☒	1.8 Huollon ajankohta	

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	☒	2.4 Latausjärjestelmä	☒
2.2 Käynti	☒	2.5 Latausjännite 14,5 V	
2.3 Käynnistyvyys	☒	2.6 Jäähdytysjärjestelmä	☒
		2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 46 °C	

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus	
		3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	☒

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| 4.1 Käyttöjarru |  ☐ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä |  ☐ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti |  ☐ | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 281 °C | |
| 4.3 Seisontajarru |  ☐ | 4.7 Jarrupalojen kunto |  ☐ |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | | 4.8 Jarruneste |  ☐ |
| | | 4.9 Jarrulevy |  ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| 5.1 Kytkimen toiminta | | 5.3 Veto- ja nivelakselit |  ☐ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta |  ☐ | 5.4 Vetopyörästön kunto |  ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|--|
| 6.1 Etuakselisto |  ☐ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus |  ☐ |
| 6.2 Taka-akselisto |  ☐ | 6.4 Renkaat ja vanteet |  ☐ |

7. Ohjauslaitteet

- | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot |  ☐ | 7.2 Ohjausvaihde |  ☐ |
|------------------------------|--|------------------|--|

8. Alusta ja kori

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 8.1 Kori |  ☐ | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut |  ☐ |
| 8.2 Runko |  ☐ | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy |  ☐ |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit |  ☐ | 8.7 Alustan suojaus |  ☐ |
| 8.4 Pakoputkisto |  ☐ | 8.8 Alustan suojamuovi |  ☐ |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| 9.1 Ajovalo |  ☐ | 9.8 Rekisterikilven valo |  ☐ |
| 9.2 Lähivalo |  ☐ | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat |  ☐ |
| 9.3 Kaukovalo |  ☐ | 9.10 Hätävilkut |  ☐ |
| 9.4 Etuvalo |  ☐ | 9.11 Lisävalot |  ☐ |
| 9.5 Suuntavallo |  ☐ | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet |  ☐ |
| 9.6 Takavallo |  ☐ | 9.13 Äänimerkinantolaitte |  ☐ |
| 9.7 Jarruvalo |  ☐ | 9.14 Akku ja johtimet |  ☐ |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet		☐	11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.